


DK/N Gennemgangsafbryder/Ledningbryter

Montering

Afisolér 18mm af yderkappen og afisolér 6mm af inderkappen uden at skade kobbertrådene. Sno/Tvinn kobbertrådene. Montér ledningerne i hver sin skrueterminal. Stram skruerne. Montér aflastningsbøjlen. Den skal altid klemme på yderkappen af ledningen.



S Sladdströmbrytare

Montering

Kabelskala yttermanteln 18mm och innermanteln 6mm utan att skada koppartrådarna. Tvinna koppartrådarna. Montera kablarna i var sin skruvklämma. Skruva åt skruvarna. Montera avlastningsbygeln. Den måste alltid klämma åt runt kablarnas yttermantel.

